


„Hawk 3000 Li“ – Bremsleitung hinten – mechanischer Abrieb – S1

Ich wollte am Radkasten feilen und hatte den Stossdämpfer unten gelöst.
Da bemerkte ich eine mechanische Abnutzung **auf** (nicht: AN) der Bremsleitung...

Ich habe diese Stelle dann mit
selbstverschweißendem Silikonband umwickelt.

„Ich weiss, das scheuert sich auch ab, aber etwas Schutz... muss ich öfters nachsehen.“



Hier scheuert sich die Bremsleitung „wund“.
Es kann sein, dass bei anderen E-Roller die Bremsleitung mehr Spiel hat
und dadurch besser durchhängt.
Bei meinem „Hawk“ (445 km erst gefahren) ist das nicht der Fall.



„Hawk 3000 Li“ – Bremsleitung hinten – mechanischer Abrieb – S2

Poppstar 2x 3m [selbstverschweißendes Silikonband](#), Silikon Tape Reparaturband, Isolierband und Dichtungsband (Wasser, Luft), 38mm breit, schwarz ([Amazon.de](#))

